

27 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по Красновишерскому и Чердынскому городским округам  
управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Пермскому краю  
Пермский край, г. Красновишерск, ул. Гагарина, 38  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа  
муниципального контроля)

г. Красновишерск, ул. Гагарина, 38  
(место составления акта)

«25» мая 2021 г.  
(дата составления акта)

12-00  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
органом государственного контроля (надзора),  
органом муниципального контроля юридического лица,  
индивидуального предпринимателя  
**№ 23**

По адресу/адресам:

Пермский край, г. Красновишерск, ул. Коммунистическая, 1

На основании: распоряжения (приказа) начальника 27 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Красновишерскому и Чердынскому городским округам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю А.В. Гришина № 23 от 02 апреля 2021 года  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального бюджетного образовательного учреждения  
«Основная общеобразовательная школа № 4»  
наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество  
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"19" мая 2021 г. с 14 ч.00 мин. до 15 ч.00 мин. Продолжительность 01 ч. 00 м.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств,  
обособленных структурных подразделений юридического лица или  
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя  
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день/1 час 00 минут

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: 27 Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Красновишерскому и Чердынскому городским округам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа  
муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

(заполняется при проведении выездной проверки)

Новикова Ирина Николаевна, 02.04.2021 в 14 часов 30 минут

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку:

Гришин Андрей Владимирович, начальник 27 отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Красновишерскому и Чердынскому городским округам

управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пермскому краю

Крещук Руслан Александрович, старший дознаватель 27 отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Красновишерскому и Чердынскому городски округам управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пермскому краю

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал: Новикова Ирина Николаевна, директор учреждения.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности (указываются выявленные в ходе мероприятия по надзору нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретных мест нарушений и пунктов нормативных актов, требования которых нарушены)	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3
1.	в нарушение ст. 4, ст. 6, ст. 54, ст. 84 Федерального Закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.15.15 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» расстояние от проводов и кабелей систем пожарной автоматики (шлейфов) без защиты от электромагнитных наводок с напряжением до 60В до силовых и осветительных кабелей, учетом параллельной прокладки, составляет менее 0,5 м., а именно: в помещении № 18 (согласно паспорта БТИ) фактическое расстояние составляет 0,05-0,1 м., при этом защита шлейфа от электромагнитных наводок отсутствует;	МБОУ «Основная образовательная школа № 4», директор МБОУ «Основная образовательная школа № 4» Новикова И.Н.
2.	в нарушение ст. 4, ст. 6, ст. 54, ст. 84 Федерального Закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.15.15 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» расстояние от проводов и кабелей систем пожарной автоматики (шлейфов) без защиты от электромагнитных наводок с напряжением до 60В до силовых и осветительных кабелей, учетом параллельной прокладки, составляет менее 0,5 м., а именно: в помещении № 1 (согласно паспорта БТИ) фактическое расстояние составляет 0,1 м., при этом защита шлейфа от электромагнитных наводок отсутствует;	МБОУ «Основная образовательная школа № 4», директор МБОУ «Основная образовательная школа № 4» Новикова И.Н.
3.	в нарушение ст. 4, ст. 6, ст. 54, ст. 84 Федерального Закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.15.15 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» расстояние от проводов и кабелей систем пожарной автоматики (шлейфов) без защиты от электромагнитных наводок с напряжением до 60В до силовых и осветительных кабелей, учетом параллельной прокладки, составляет менее 0,5 м., а именно: в помещении № 19	МБОУ «Основная образовательная школа № 4», директор МБОУ «Основная образовательная школа № 4» Новикова И.Н.

	(согласно паспорта БТИ) фактическое расстояние составляет 0,1 м., при этом защита шлейфа от электромагнитных наводок отсутствует;	
4.	в нарушение ст. 4, ст. 6, ст. 54, ст. 84 Федерального Закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.15.15 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» расстояние от проводов и кабелей систем пожарной автоматики (шлейфов) без защиты от электромагнитных наводок с напряжением до 60В до силовых и осветительных кабелей, учетом параллельной прокладки, составляет менее 0,5 м., а именно: в помещении № 2 (согласно паспорта БТИ) фактическое расстояние составляет 0,3 м., при этом защита шлейфа от электромагнитных наводок отсутствует;	МБОУ «Основная образовательная школа № 4», директор МБОУ «Основная образовательная школа № 4» Новикова И.Н.
5.	в нарушение ст. 4, ст. 6, ст. 54, ст. 84 Федерального Закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.15.15 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» расстояние от проводов и кабелей систем пожарной автоматики (шлейфов) без защиты от электромагнитных наводок с напряжением до 60В до силовых и осветительных кабелей, учетом параллельной прокладки, составляет менее 0,5 м., а именно: в помещении № 3 (согласно паспорта БТИ) фактическое расстояние составляет 0,1 м., при этом защита шлейфа от электромагнитных наводок отсутствует;	МБОУ «Основная образовательная школа № 4», директор МБОУ «Основная образовательная школа № 4» Новикова И.Н.
6.	в нарушение ст. 4, ст. 6, ст. 54, ст. 84 Федерального Закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.15.15 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» расстояние от проводов и кабелей систем пожарной автоматики (шлейфов) без защиты от электромагнитных наводок с напряжением до 60В до силовых и осветительных кабелей, учетом параллельной прокладки, составляет менее 0,5 м., а именно: в помещении № 1 (согласно паспорта БТИ) фактическое расстояние составляет 0,1 м., при этом защита шлейфа от электромагнитных наводок отсутствует;	МБОУ «Основная образовательная школа № 4», директор МБОУ «Основная образовательная школа № 4» Новикова И.Н.
7.	в нарушение ст. 4, ст. 6, ст. 54, ст. 84 Федерального Закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.15.15 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» расстояние от проводов и кабелей систем пожарной автоматики (шлейфов) без защиты от электромагнитных наводок с напряжением до 60В до силовых и осветительных кабелей, учетом параллельной прокладки, составляет менее 0,5 м., а именно: в помещении № 6 (согласно паспорта БТИ) фактическое расстояние составляет 0,1 м., при этом защита шлейфа от электромагнитных наводок отсутствует;	МБОУ «Основная образовательная школа № 4», директор МБОУ «Основная образовательная школа № 4» Новикова И.Н.
8.	в нарушение ст. 4, ст. 6, ст. 54, ст. 84 Федерального Закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.15.15 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» расстояние от проводов и кабелей систем пожарной автоматики (шлейфов) без защиты от электромагнитных наводок с напряжением до 60В до силовых и осветительных кабелей, учетом параллельной прокладки, составляет менее 0,5 м., а именно: в помещении № 14 (согласно паспорта БТИ) фактическое расстояние составляет 0,15 м., при этом защита шлейфа от электромагнитных наводок отсутствует;	МБОУ «Основная образовательная школа № 4», директор МБОУ «Основная образовательная школа № 4» Новикова И.Н.

9.	в нарушение ст. 4, ст. 6, ст. 54, ст. 84 Федерального Закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.15.15 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» расстояние от проводов и кабелей систем пожарной автоматики (шлейфов) без защиты от электромагнитных наводок с напряжением до 60В до силовых и осветительных кабелей, учетом параллельной прокладки, составляет менее 0,5 м., а именно: в помещении № 5 (согласно паспорта БТИ) фактическое расстояние составляет 0,1 м., при этом защита шлейфа от электромагнитных наводок отсутствует;	МБОУ «Основная образовательная школа № 4», директор МБОУ «Основная образовательная школа № 4» Новикова И.Н.
10.	в нарушение ст. 4, ст. 6, ст. 54, ст. 84 Федерального Закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.15.15 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» расстояние от проводов и кабелей систем пожарной автоматики (шлейфов) без защиты от электромагнитных наводок с напряжением до 60В до силовых и осветительных кабелей, учетом параллельной прокладки, составляет менее 0,5 м., а именно: в помещении № 1 (согласно паспорта БТИ) фактическое расстояние составляет 0,1 м., при этом защита шлейфа от электромагнитных наводок отсутствует;	МБОУ «Основная образовательная школа № 4», директор МБОУ «Основная образовательная школа № 4» Новикова И.Н.
11.	в нарушение ст. 4, ст. 6, ст. 54, ст. 84 Федерального Закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.15.15 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» расстояние от проводов и кабелей систем пожарной автоматики (шлейфов) без защиты от электромагнитных наводок с напряжением до 60В до силовых и осветительных кабелей, учетом параллельной прокладки, составляет менее 0,5 м., а именно: в помещении № 22 (согласно паспорта БТИ) фактическое расстояние составляет 0,15 м., при этом защита шлейфа от электромагнитных наводок отсутствует;	МБОУ «Основная образовательная школа № 4», директор МБОУ «Основная образовательная школа № 4» Новикова И.Н.
12.	в нарушение ст. 4, ст. 6, ст. 54, ст. 84 Федерального Закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.15.15 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» расстояние от проводов и кабелей систем пожарной автоматики (шлейфов) без защиты от электромагнитных наводок с напряжением до 60В до силовых и осветительных кабелей, учетом параллельной прокладки, составляет менее 0,5 м., а именно: в помещении № 1 (согласно паспорта БТИ) фактическое расстояние составляет 0,1 м., при этом защита шлейфа от электромагнитных наводок отсутствует;	МБОУ «Основная образовательная школа № 4», директор МБОУ «Основная образовательная школа № 4» Новикова И.Н.
13.	В нарушение п. 4 ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях о мерах пожарной безопасности»; Приказ МЧС РФ от 16.03.2020 N 171 "Об утверждении административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по регистрации декларации пожарной безопасности и формы декларации пожарной безопасности" представленная декларация ПБ не соответствует предъявляемым требованиям, содержит перечень статей федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, утративших силу;	МБОУ «Основная образовательная школа № 4», директор МБОУ «Основная образовательная школа № 4» Новикова И.Н.

14.	В нарушение п. 50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, отсутствует возможность фиксации в закрытом положении пожарного крана внутреннего противопожарного водопровода, расположенного в восточной части здания второго этажа здания (замок отсутствует);	МБОУ «Основная образовательная школа № 4», директор МБОУ «Основная образовательная школа № 4» Новикова И.Н.
15.	В нарушение ст. 4, ст. 6, ст. 54, ст. 84 Федерального Закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.3.2. СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» в помещении № 12 (согласно паспорта БТИ) установлено менее двух пожарных извещателей без выполнения одновременно условий, указанных в п. 13.3.3 данного СП, фактически защищено только одним пожарным извещателем;	МБОУ «Основная образовательная школа № 4», директор МБОУ «Основная образовательная школа № 4» Новикова И.Н.
16.	В нарушение ст. 4, ст. 6, ст. 54, ст. 84 Федерального Закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.3.2. СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» в помещении № 14 (согласно паспорта БТИ) установлено менее двух пожарных извещателей без выполнения одновременно условий, указанных в п. 13.3.3 данного СП, фактически защищено только одним пожарным извещателем;	МБОУ «Основная образовательная школа № 4», директор МБОУ «Основная образовательная школа № 4» Новикова И.Н.
17.	В нарушение ст. 4, ст. 6, ст. 54, ст. 84 Федерального Закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.3.2. СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» в помещении № 15 (согласно паспорта БТИ) установлено менее двух пожарных извещателей без выполнения одновременно условий, указанных в п. 13.3.3 данного СП, фактически защищено только одним пожарным извещателем;	МБОУ «Основная образовательная школа № 4», директор МБОУ «Основная образовательная школа № 4» Новикова И.Н.
18.	В нарушение ст. 4, ст. 6, ст. 54, ст. 84 Федерального Закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.3.2. СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» в помещении № 4 (согласно паспорта БТИ) установлено менее двух пожарных извещателей без выполнения одновременно условий, указанных в п. 13.3.3 данного СП, фактически защищено только одним пожарным извещателем;	МБОУ «Основная образовательная школа № 4», директор МБОУ «Основная образовательная школа № 4» Новикова И.Н.
19.	В нарушение ст. 4, ст. 6, ст. 54, ст. 84 Федерального Закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.3.2. СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» складское помещение для хранения книг не выделено противопожарной преградой (дверь данного помещения не является противопожарной);	МБОУ «Основная образовательная школа № 4», директор МБОУ «Основная образовательная школа № 4» Новикова И.Н.
20.	В нарушение п. 409 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 огнетушитель № 6 размещен на высоте более 1,5 метра до верха корпуса, фактически расстояние от пола составляет 1,75 м.;	МБОУ «Основная образовательная школа № 4», директор МБОУ «Основная образовательная школа № 4» Новикова И.Н.
21.	В нарушение п. 409 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 огнетушитель № 7 размещен на высоте более 1,5 метра до верха корпуса, фактически расстояние от пола составляет 1,75 м.;	МБОУ «Основная образовательная школа № 4», директор МБОУ «Основная образовательная школа № 4» Новикова И.Н.

22.	В нарушение п. 409 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 огнетушитель № 2 размещен на высоте более 1,5 метра до верха корпуса, фактически расстояние от пола составляет 1,75 м.;	МБОУ «Основная образовательная школа № 4», директор МБОУ «Основная образовательная школа № 4» Новикова И.Н.
23.	В нарушение п. 409 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 огнетушитель № 1 размещен на высоте более 1,5 метра до верха корпуса, фактически расстояние от пола составляет 1,75 м.;	МБОУ «Основная образовательная школа № 4», директор МБОУ «Основная образовательная школа № 4» Новикова И.Н.
24.	В нарушение ст. 4, ст. 6, ст. 54, ст. 84 Федерального Закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 13.14.13 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» аварийное освещение в помещении дежурного персонала находится в неисправном состоянии, не включается при отключении основного освещения;	МБОУ «Основная образовательная школа № 4», директор МБОУ «Основная образовательная школа № 4» Новикова И.Н.
25.	В нарушение п.п. «а» п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 в помещении № 17 (согласно паспорта БТИ) допускается эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции;	МБОУ «Основная образовательная школа № 4», директор МБОУ «Основная образовательная школа № 4» Новикова И.Н.
26.	В нарушение п. 13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 руководителем учреждения не обеспечено соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций чердачного помещения, в том числе не проведена проверка состояния огнезащитного покрытия (согласно представленным документам огнезащитная обработка чердачного помещения поведена в 2013 году);	МБОУ «Основная образовательная школа № 4», директор МБОУ «Основная образовательная школа № 4» Новикова И.Н.
27.	В нарушение ч. 1 ст. 54, ч. 4 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.1, 4.8 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, речевой оповещатель системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре расположенный в восточной части здания первого этажа здания, находится в неисправном состоянии;	МБОУ «Основная образовательная школа № 4», директор МБОУ «Основная образовательная школа № 4» Новикова И.Н.
28.	В нарушение ч. 1 ст. 54, ч. 4 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.1, 4.8 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, речевой оповещатель системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре расположенный в восточной части здания второго этажа здания, находится в неисправном состоянии.	МБОУ «Основная образовательная школа № 4», директор МБОУ «Основная образовательная школа № 4» Новикова И.Н.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов, выданных предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

Прилагаемые к акту документы: проверочный лист (список контрольных вопросов) от 19.05.2021, предписание № 23/1/1 от 25.05.2021

Подписи лиц, проводивших проверку:

Гришин Андрей Владимирович

Крещук Руслан Александрович



С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получила:

Новикова И.Н., директор МБОУ «ООШ №4»

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 25 » мая 2021 г.

(подпись)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575778

Владелец Быстрых Валентина Николаевна

Действителен с 03.12.2021 по 03.12.2022