

Приложение 3
к Акту обследования объекта
социальной инфраструктуры
к паспорту доступности объекта
социальной инфраструктуры
от "11" марта 2022 г. № 1

I. Результаты обследования:




3. Пути (путей) движения внутри здания (в том числе путей эвакуации)



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 4 (здание мастерских)



618590, Россия, Пермский край, Красновишерский городской округ, г. Красновишерск, ул.Коммунистическая,1




(наименование объекта, адрес)




| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Норматив | Ссылка на норматив | Наличие элемента | | | Фактическое состояние (в т.ч. результаты замеров) | Выявленные нарушения и замечания | |
|------------|--|--|---------------------------|------------------|------------|---|--|--|----------------------------------|
| | | | | есть/нет | № на плане | фото | | Содержание (обозначить соответствует ли нормативу) | Значимо для инвалида (категория) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.1 | <p>Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) <i>При описании данной зоны – необходимо указывать, где находится тот или иной элемент.</i> <i>При отсутствии контрольно-пропускного устройства – необходимо п. 3.1.1 удалить.</i> В жилых зданиях, зданиях домов-интернатов, геронтологических центров, домов сестринского ухода, хосписов, а также в зданиях общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций тактильные напольные указатели не предусматриваются.</p> | | | | | | | | |
| 3.1.2 | Ширина путей движения (в коридорах, галереях и т.п.) | не менее 1,8 м, допускается ширина коридора 1,5 - 1,2 м с организацией разъездов (карманов) для кресел-колясок длиной не менее 2 м при общей с коридором ширине не менее 1,8 м в пределах прямой видимости следующего кармана. | п. 6.2.1 СП 59.13330.2020 | есть | 3 |  | ширина коридора - 1,79 м | Не соответствует | К,О |



| | | | | | | | | | |
|-------|---|---|----------------------------|------|---|--|----------------|------------------|-------|
| 3.1.3 | Подходы к оборудованию и мебели должны быть по ширине | ширина не менее 0,9 м, - для поворота на 90° - 1,2 x 1,2 м; - разворот на 180° - диаметром 1,4 м. | п. 6.2.2 СП 59.13330.2020 | есть | 3 |  | Подходы 1,79 м | соответствует | К |
| 3.1.4 | Зоны отдыха | На каждом этаже, где ожидаются посетители, зоны отдыха на 2 – 3 места, в т.ч. для инвалидов на колясках. | п. 6.2.5 СП 59.13330.2020 | нет | 3 |  | нет | Не соответствует | К,О,С |
| 3.1.5 | Тактильные напольные направляющие указатели | для обозначения основных путей безопасного передвижения при ширине более 4 м и длине более 70 м к месту обслуживания, если отсутствуют иные направляющие ориентиры (непрерывные линии стен, поручни, ограждения). | п. 6.5.12 СП 59.13330.2020 | нет | 3 |  | нет | Не соответствует | С |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----------------------------------|------|---|---|--|------------------|-------|
| Лестница внутри здания Если лестница отсутствует – необходимо пункты 3.2.1 – 3.2.11 удалить, оставив п. 3.2 Если лестница оборудована – необходимо удалить п. 3.2 При описании данной зоны – необходимо указать, где находится лестница («лестница, ведущая на второй этаж», «лестница после входа в здание» и т.п.). При необходимости нормативы можно продублировать. | | | | | | | | | |
| 3.2 Пандус (внутри здания) Если пандус отсутствует – необходимо пункты 3.3.1 – 3.3.9 удалить, оставив п. 3.3 Если пандус имеется – необходимо удалить п. 3.3 | | | | | | | | | |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | - | - | Нет | - | - | - | - | К |
| 3.4 Лифт пассажирский (или подъемник) Если лифт (подъемник) отсутствует – необходимо оставить п. 3.4, остальные пункты удалить. Если лифт (подъемник) имеется – необходимо удалить п. 3.4 | | | | | | | | | |
| 3.4. | Лифт пассажирский (или подъемник) | - | - | Нет | - | - | - | - | К |
| 3.5 Дверь При описании данной функциональной зоны – необходимо указывать местоположение дверей. Здесь приводится описание дверей, установленных в коридорах (а не тех, которые ведут в помещения) | | | | | | | | | |
| 3.5.1 | Ширина дверных и открытых проемов в стене | - 0,9 м, если дверные проемы находятся в несущих конструкциях, допускается уменьшать ширину дверного проема в свету до 0,8 м; - порог не более 0,014 м | п.6.1.5, п.6.2.4 СП 59.13330.2020 | есть | 3 |  | Ширина дверных проемов - 0,9 м. - порог не более 0,02 м | Не соответствует | К |
| 3.5.2 | Высота дверного порога | не более 0,014 м | п. 6.2.4 СП 59.13330.2020 | | |  | - порог не более 0,02 м | Не соответствует | К,О,С |

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|----------------------------|-----|---|--|---|----------------------------|-----|
| 3.5.3 | Наличие контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей | - на двух уровнях: 0,9 - 1,0 м и 1,3 - 1,4 м. - контрастную маркировку допускается заменять декоративными рисунками или фирменными знаками, узорами и т.п. той же яркости. | п. 6.1.6 СП 59.13330.2020 | нет | 3 | - | прозрачных полотен дверей нет | - | С |
| 3.5.4 | Дверные ручки | имеют С- и П-образные формы, позволяющие инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье | п. 6.4.3 СП 59.13330.2020 | нет | 3 |  | проемы | соответствует | К,О |
| 3.6 Пути эвакуации (безопасные зоны) | | | | | | | | | |
| 3.6.1 | Места обслуживания или постоянного нахождения инвалидов | размещены на расстоянии не более 15 м от выходов из помещений | п. 6.2.20 СП 59.13330.2020 | нет | 3 |  | Отсутствуют места обслуживания или постоянного нахождения инвалидов | Не соответствует нормативу | К,С |

| | | | | | | | | | |
|-------|--|---|----------------------------|------|---|--|---|------------------|--|
| 3.6.2 | Ширина эвакуационных выходов (дверей) | не менее 1,2 м | п. 6.2.21 СП 59.13330.2020 | есть | 3 |  | Ширина эвакуационных выходов (дверей)- 0,9 м | Не соответствует | |
| 3.6.3 | Ширина горизонтальных участков путей эвакуации, а также пандусов | - ширина не менее 1,2 м - уклон не более 5% | п. 6.2.21 СП 59.13330.2020 | есть | 3 |  | Ширина горизонтальных участков путей эвакуации 1,79 м | соответствует | |
| 3.6.4 | Двери на путях эвакуации | Имеет цвет, который с учетом освещенности при аварийном освещении будет обеспечивать контраст относительно цвета стены. | п. 6.2.23 СП 59.13330.2020 | есть | 3 |  | Двери на путях эвакуации не контрастного цвета относительно цвета стены | Не соответствует | |

| | | | | | | | | | |
|-------|-----------------------|--|----------------------------|------|---|--|--|------------------|--|
| 3.6.5 | Ширина марша лестницы | <ul style="list-style-type: none"> - 1,35 м с числом людей, более 200 человек; - 1,6 м с числом людей более 600 человек; - 1,2 м с числом менее 200 человек; | п. 6.2.24 СП 59.13330.2020 | есть | 3 |  | Нет лестницы | -- | |
| 3.6.6 | Зоны безопасности | <ul style="list-style-type: none"> - не менее одной пожаробезопасной зоны на этаж в пределах помещений одного пожарного отсека для инвалидов, которые не могут эвакуироваться самостоятельно. - на этажах имеющих эвакуационные выходы наружу, пожаробезопасные зоны не требуются. | п. 6.2.25 СП 59.13330.2020 | нет | 3 |  | на этажах имеющих эвакуационные выходы наружу, пожаробезопасные зоны не требуются. | соответствует | |
| 3.6.7 | Пожаробезопасная зона | имеющая выход на лестничную клетку, имеет место для размещения необходимых приспособлений для эвакуации (не менее одних носилок и двух эвакуационных кресел на каждые 10 человек. | п. 6.2.28 СП 59.13330.2020 | нет | 3 |  | Пожаробезопасная зона отсутствует | Не соответствует | |

| | | | | | | | | | |
|-------|------------------------------------|---|------------------------------------|------|---|---|---|------------------|--|
| 3.6.8 | Эвакуационные лестницы | На проступях верхней и нижней ступеней каждого марша, нанесены контрастные или контрастные фотолюминесцентные полосы общей шириной 0,08 - 0,1 м, расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени не более 0,04 м | п.6.2.8, п.6.2.29 СП 59.13330.2020 | есть | 3 |  | Эвакуационной лестницы нет | соответствует | |
| 3.6.9 | Поручни лестниц на путях эвакуации | В условиях темноты они имеют яркостный контраст за счет применения фотолюминесцентных материалов либо источников искусственной подсветки. | 6.2.29 СП 59.13330.2020 | нет | 3 |  | Отсутствует лестница на путях эвакуации | Не соответствует | |

Работа по адаптации объектов

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Содержание | Виды работ |
|-------|---|------------|----------------|
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | | Текущий ремонт |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | | - |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | - | - |

| | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|--|----------------|
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | - | - |
| 3.5 | Дверь | - | Текущий ремонт |
| 3.6 | Пути эвакуации | | Текущий ремонт |
| ОБЩИЕ требования к зоне | | Привести в соответствие нормативным требованиям. | |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования |
|---|--|------------|--------|---|
| | | N на плане | N фото | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Пути (путей) движения внутри здания (в том числе путей эвакуации) | ДП-И (У), ДЧ-И (О, С, Г), ВНД (К) | 3 | 1-12 | Текущий ремонт |

Комментарий к заключению:

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575778

Владелец Быстрых Валентина Николаевна

Действителен с 03.12.2021 по 03.12.2022