

Приложение 5
к Акту обследования объекта
социальной инфраструктуры
к паспорту доступности объекта
социальной инфраструктуры
от "11" марта 2022 г. № 1

I. Результаты обследования:




5. Санитарно-гигиенических помещений




Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 4

618590, Россия, Пермский край, Красновишерский городской округ, г. Красновишерск, ул. Коммунистическая, 1

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Норматив	Ссылка на норматив	Наличие элемента			Фактическое состояние	Выявленные нарушения и замечания	
				есть/нет	№ на плане	фото		Содержание	Значимо для инвалида (категория)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.1	Туалетная комната								
5.1.1	Ширина дверного проема	Не менее 0,9 м Двери должны открываться наружу	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020	есть	5		Дверь деревянная 0,8 м	Не соответствует	К

5.1.2	Дверной порог	Отсутствует или не более 0,014 м	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020	есть	5		Нет порога	соответствует	К,О
5.1.3	Дверные ручки	Форма, позволяющая управлять одной рукой и не требующая применения слишком больших усилий	п.6.4.3 СП 59.13330.2020	есть	5		Дверные ручки - форма, позволяющая управлять одной рукой	соответствует	К,О
5.1.4	Размеры санитарно-гигиенического помещения	Доступные кабины уборной в туалетных блоках 1,65 х 2,2 м; Универсальные кабины уборных: - с центральным расположением унитаза 2,2 х 2,25 м; - с правым или левым расположением унитаза 1,7 х 2,2 м	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020	есть	5		1,41*0,90	Не соответствует	К

5.1.5	Сбоку от унитаза предусмотрено пространство для размещения кресла-коляски.	Шириной не менее 0,8 м	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020	нет	5		Сбоку от унитаза не предусмотрено пространство для размещения кресла-коляски	Не соответствует	К,О
5.1.6	Свободное пространство для разворота кресла-коляски	Диаметром не менее 1,4 м	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020	нет	5		Нет свободного пространства для разворота кресла-коляски	Не соответствует	К
5.1.7	Поручни у унитаза	Один или оба откидные	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020 п. 5.2.8 ГОСТ Р 51261-2017	нет	5		отсутствуют поручни у унитаза	Не соответствует	К,О

5.1.8	Ширина между поручнями унитаза	Не более 0,6 м	Приложение Г, рис. Г.4 ГОСТ Р 51261-2017	нет	5		отсутствуют поручни у унитаза	Не соответствует	К
5.1.9	Конфигурация унитаза	- высота 0,45 - 0,5 м (от пола до сиденья), длина 0,7 м; - имеет опору для спины - с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением	п.6.3.3, п.6.3.9 СП 59.13330.2020	есть	5		- высота 0,45 м (от пола до сиденья), длина 0,7 м; - не имеет опору для спины - с ручным кнопочным управлением	Не соответствует	К,О
5.1.10	Писсуар	- на высоте от пола не более 0,4 м; - с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020 п. 5.2.8.6 ГОСТ Р 51261-2017	нет	5	нет	отсутствует писсуар	Не соответствует	К
5.1.11	Требования к раковине	высотой не более 0,80 - 0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног не менее 0,75 м, глубина - не менее 0,5 м	п.6.3.3, п.8.1.7 СП 59.13330.2020	есть	5		Раковина высотой 0,80 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног менее 0,75 м, глубина - 0,5 м	Не соответствует	К

5.1.12	Поручни у раковины	Наличие.	п. 5.2.8.9 ГОСТ Р 51261-2017	нет	5		Отсутствуют поручни у раковины	Не соответствует	О
5.1.13	Водопроводные краны	водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом, а при возможности - с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа	п. 6.3.9 СП 59.13330.2020	есть	5		водопроводные краны с рычажной рукояткой	соответствует	О,К
5.1.14	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей	на высоте 0,85 - 1,1 м от уровня пола	п. 6.4.2 СП 59.13330.2020	нет	5	нет	Отсутствуют крючки для одежды, костылей и других принадлежностей	Не соответствует	К,О
5.1.15	Информационные таблички помещений	со стороны ручки (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 - 0,5 м от края двери	п. 6.3.6 СП 59.13330.2020	нет	5	нет	Информационные таблички помещений отсутствуют	Не соответствует	К,О,С

5.1.16	Кнопка вызова персонала	оборудованы системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи	п. 6.3.6 СП 59.13330.2020	нет	5	нет	Нет кнопки вызова персонала	Не соответствует	К,О,С
5.2	Душевая/ ванная комната / нет								

Работа по адаптации объектов

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната		индивидуальное решение с ТСП, текущий ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	-	-
ОБЩИЕ требования к зоне		Привести в соответствие нормативным требованиям.	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования
		N на плане	N фото	
1	2	3	4	5
Санитарно-гигиеническое помещение	ДЧ-И (О,С,Г), ДП-И (У), ВНД-И (К)	5	1-12	индивидуальное решение с ТСП, текущий ремонт

Комментарий к заключению:

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575778

Владелец Быстрых Валентина Николаевна

Действителен с 03.12.2021 по 03.12.2022